ТРАНСМІТЕРИ СЕРІЇ 266	DSH	DRH	MST	MRT	RST	RRT	HSH	HRH	GST	GRT	NSH	NRH	AST	ART	CSH	CRH	CST	CRT	JSH	JRH	JST	JRT
ВИМІРЮВАННЯ																						
Диференціний тиск	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК																		
Надлишковий тиск							ТАК	ТАК	ТАК	ТАК												
Абсолютний тиск					ТАК	ТАК					ТАК	ТАК	ТАК	ТАК								
Багатофункційні															ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК
РОЗДІЛЮВАЛЬНІ МЕМБРАНИ																						
Так, S26 Model		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК
Не застосовується	ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК	
ВИХІДНИЙ СИГНАЛ																						
HART	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК
HART + IEC61508 SAFETY	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК
FOUNDATION Fieldbus	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК								
PROFIBUS	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК								
WirelessHART	ТАК	ТАК					ТАК	ТАК			ТАК	ТАК										
Modbus															ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК
ВИБОХОНЕБЕЗПЕЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ																						
ATEX, IECEx, FM, NEPSI, EAC	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК
Inmetro	ТАК	ТАК					ТАК	ТАК			ТАК	ТАК										
Kosha	ТАК	ТАК					ТАК	ТАК			ТАК	ТАК										
ТОЧНІСТЬ																						
до 0.025%			ТАК						ТАК													
до 0.04%	ТАК			ТАК	ТАК	ТАК	ТАК			ТАК			ТАК	ТАК			ТАК	ТАК			ТАК	ТАК
до 0.075%		ТАК						ТАК			ТАК				ТАК	ТАК			ТАК	ТАК		
до 0.1%												ТАК										
ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРИ																						
Процес																						
– 40 to 121 °C	ТАК		ТАК		ТАК		ТАК				ТАК				ТАК		ТАК		ТАК		ТАК	
– 50 to 121 °C									ТАК				ТАК									
– 100 to 375 °C		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК		ТАК
Зберігання											– 50 to 85 °C											